INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS – NOVIEMBRE 2025

Departamento de operaciones

Noviembre 2025

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de noviembre se efectuaron distintas actividades de mantenimiento, construcción y reparación en la comuna, orientadas a mejorar infraestructura, servicios y seguridad en recintos públicos. Los trabajos se coordinaron de acuerdo a requerimientos municipales y eventos especiales como la Expo Turismo 2025 y las Elecciones Presidenciales

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

1. APOYO EN TRABAJOS EXPO TURISMO 2025

Revisión de gasfitería, armado de carpa textiles, apoyo en instalación paila gigante, instalación de granja y revisión de quinchos previos al evento expo turismo reagendado.

Resultado: instalaciones acondicionadas para correcta realización del evento.

2. INSTALACIÓN DE PARADERO SECTOR VALLE HERMOSO PLAZA

Instalación de nueva estructura de paradero en el sector, mejorando la experiencia de los usuarios del transporte público.

3. INSTALACIÓN DE REJA ESTADIO

Colocación de estructura metálica reforzada para mejorar la seguridad perimetral del estadio, incluyendo base de hormigón y malla galvanizada.

4. REVISIÓN Y PREPARACIÓN CASETAS DE VOTACIÓN – ELECCIONES 2025

Preparación, limpieza, revisión eléctrica y acondicionamiento de casetas electorales en recintos designados, días previos y durante la jornada eleccionaria.

5. PREPARACIÓN MATERIAL PARA TRABAJOS BORDE COSTERO PICHICUY

Revisión, selección y traslado de materiales para futuras mejoras en el borde costero de Pichicuy.

6. RETIRO DE LETRAS "LOS MOLLES" PARA REPARACIÓN

Desmontaje y traslado de letras de gran tamaño ubicadas en el balneario de Los Molles, para trabajos de pintura y mantenimiento.

7. INSTALACIÓN DE MALLA PARASOL JARDÍN LOS MOLLES

Montaje de malla tipo parasol para proteger zona de juegos infantiles del jardín Los Molles, permitiendo mayor confort en días de sol intenso.

8. CAMBIO DE FOCOS EN CONSERVATORIO SECTOR BAÑOS


Renovación de luminarias en el sector de baños del Conservatorio Municipal, mejorando la luminosidad y el ahorro energético.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- Los trabajos realizados cumplen con los estándares requeridos y contribuyen directamente a la mejora de condiciones de seguridad, infraestructura y servicios para la comunidad.


- Se recomienda continuar la revisión periódica de las instalaciones intervenidas, y priorizar la ejecución de mejoras pendientes en el borde costero de Pichicuy según planificación.

- La integración de nuevas luminarias y elementos de seguridad contribuye a una mejor experiencia y protección para usuarios de los recintos municipales.























ES

